


Recycling technology exists but...

Source: Adapted from Bax & Company and [ETIPWind](#)



Υπάρχουσες τεχνικές για σύνθετα υλικά περυγιών

- Ο οριζόντιος άξονας δείχνει το επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας της κάθε διαδικασίας (Technology Readiness Level)
- Ο κατακόρυφος άξονας δείχνει το κόστος της διαδικασίας.
- Οι διαδικασίες με πορτοκαλί περίγραμμα εφαρμόζονται στην περίπτωση των ανθρακονημάτων και με πράσινο στη περίπτωση των υαλονημάτων.
- Οι αποχρώσεις του μπλε, δείχνουν την απώλεια αξίας του προκύπτοντος προϊόντος σε σχέση με το αρχικό. Σκούρο μπλε σημαίνει μικρή απώλεια και ανοιχτό μπλε σημαίνει μεγάλη απώλεια.

Επομένως, η ιδανική θέση για μια διαδικασία θα ήταν να βρίσκεται στο κάτω δεξιό άκρο του διαγράμματος (δηλ. να είναι φθηνή και τεχνολογικά ώριμη) και να έχει σκούρο μπλε χρώμα (δηλ. να χαρακτηρίζεται από πολύ μικρή απώλεια αξίας)